

数字城管督办件办理情况（第 104 期）

（2017.6.22-6.28）

2017 年 6 月 22 日至 2017 年 6 月 28 日，市“智慧福州”管理服务中心（以下简称“中心”）共督办案件 62 件（详见附件 1），处置中 8 件，应结案 54 件，结案 54 件，结案率为 100%。

2015 年 1 月 1 日至今，中心累计督办案件 1898 件，其中处置中 8 件，应结案 1891 件，结案 1891 件，结案率为 100%（未结案明细详见附件 2）。

- 附件：1. 本期督办件办理情况汇总表
2. 累计未结案督办件办理情况汇总表

福州市“智慧福州”管理服务中心

2017 年 6 月 29 日

附件 1

本期督办件办理情况汇总表

序号	任务号	案件类别	地理位置	影响程度	处置责任单位	督办时间	处置截止时间	处置状态
1	17061401447	废弃家具设备	排尾路	严重影响市容市貌	台江区瀛洲街道	2017/6/22	2017/6/26	及时办结
2	17061901388	乱堆物堆料	长乐南路	严重影响市容市貌	台江区瀛洲街道	2017/6/23	2017/6/27	及时办结
3	17061901964	乱堆物堆料	浦东路	严重影响市容市貌	台江区义洲街道	2017/6/23	2017/6/27	及时办结
4	17061302768	施工废弃料	南光明港路	严重影响市容市貌	台江区鳌峰街道	2017/6/22	2017/6/26	及时办结
5	17060202602	车行道	福湾路	存在安全隐患	市市政建设开发有限公司	2017/6/22	2017/7/6	及时办结
6	17060503703	车行道	远洋路	存在安全隐患	市市政建设开发有限公司	2017/6/22	2017/7/6	及时办结
7	17060300842	废弃家具设备	远洋路	严重影响市容市貌	市市政建设开发有限公司	2017/6/26	2017/6/30	及时办结
8	17060400962	下水道堵塞或破损	铜盘路	严重影响市容市貌	市市政建设开发有限公司	2017/6/26	2017/6/30	及时办结
9	17061800769	消防设施	北三环	严重影响市容市貌	市市政建设开发有限公司	2017/6/26	2017/6/29	及时办结
10	17062203057	雨水箅子	福光路	存在安全隐患	市市政建设开发有限公司	2017/6/27	2017/6/28	及时办结
11	17060504090	路灯	鹤林路	存在安全隐患	市城乡建设发展总公司	2017/6/22	2017/6/29	及时办结
12	17061100826	施工废弃料	化工路	严重影响市容市貌	市城乡建设发展总公司	2017/6/22	2017/6/26	及时办结
13	17061500199	施工废弃料	连凤支路	严重影响市容市貌	市城乡建设发展总公司	2017/6/22	2017/6/28	及时办结
14	17060803743	车行道	鳌江路	存在安全隐患	市城乡建设发展总公司	2017/6/27	2017/7/11	及时办结
15	17062202169	乱堆物堆料	福兴大道	严重影响市容市貌	市城乡建设发展总公司	2017/6/27	2017/6/29	及时办结

16	17061000794	乱堆物堆料	兴业路	严重影响市容市貌	马尾区马尾镇	2017/6/22	2017/6/26	及时办结
17	17061700942	乱堆物堆料	兆锵路	严重影响市容市貌	马尾区马尾镇	2017/6/22	2017/6/26	及时办结
18	17061700948	乱堆物堆料	儒江东路	严重影响市容市貌	马尾区马尾镇	2017/6/22	2017/6/26	及时办结
19	17061800826	废弃家具设备	铁板路	严重影响市容市貌	马尾区马尾镇	2017/6/22	2017/6/26	及时办结
20	17061901687	乱堆物堆料	魁岐路	严重影响市容市貌	马尾区马尾镇	2017/6/22	2017/6/26	及时办结
21	17060300189	下水道堵塞或破损	快安路	严重影响市容市貌	马尾区马尾镇	2017/6/26	2017/6/30	及时办结
22	17060300194	下水道堵塞或破损	快安路	严重影响市容市貌	马尾区马尾镇	2017/6/26	2017/6/30	及时办结
23	17061600481	乱堆物堆料	兴业路	严重影响市容市貌	马尾区马尾镇	2017/6/26	2017/6/28	及时办结
24	17061700951	污水井盖	兆锵路	存在安全隐患	马尾区马尾镇	2017/6/27	2017/6/30	及时办结
25	17061901825	乱堆物堆料	魁岐路	严重影响市容市貌	马尾区马尾镇	2017/6/27	2017/6/29	及时办结
26	17061902528	施工废弃料	魁岐路	严重影响市容市貌	马尾区马尾镇	2017/6/27	2017/7/3	及时办结
27	17061301323	乱堆物堆料	104国道	严重影响市容市貌	马尾区罗星街道	2017/6/22	2017/6/26	及时办结
28	17062001531	乱堆物堆料	济安路	严重影响市容市貌	马尾区罗星街道	2017/6/26	2017/6/28	及时办结
29	17061902846	乱堆物堆料	青洲路	严重影响市容市貌	马尾区罗星街道	2017/6/27	2017/6/29	及时办结
30	17061401430	交通护栏	宗棠路	存在安全隐患	福州经济技术开发区市政 公用事业管理处	2017/6/26	2017/6/30	及时办结
31	17061602254	暴露垃圾	洋头尾路	严重影响市容市貌	晋安区岳峰镇	2017/6/26	2017/6/27	及时办结
32	17060400571	车行道	秀峰路	存在安全隐患	晋安区新店镇	2017/6/23	2017/7/7	及时办结
33	17061202223	乱堆物堆料	北三环	严重影响市容市貌	晋安区鼓山镇	2017/6/23	2017/6/27	及时办结
34	17061502742	乱堆物堆料	星光大道	严重影响市容市貌	晋安区鼓山镇	2017/6/23	2017/6/27	及时办结

35	17061601811	工地	连江中路	存在安全隐患	晋安区鼓山镇	2017/6/23	2017/6/28	及时办结
36	17061801137	积存垃圾渣土	北三环	严重影响市容市貌	晋安区鼓山镇	2017/6/26	2017/6/29	及时办结
37	17062203679	乱堆物堆料	远东桥	严重影响市容市貌	晋安区鼓山镇	2017/6/27	2017/6/29	及时办结
38	17062302190	乱堆物堆料	连洋路	严重影响市容市貌	晋安区鼓山镇	2017/6/27	2017/6/29	及时办结
39	17060400895	车行道	香槟北路	存在安全隐患	晋安区茶园街道	2017/6/23	2017/7/7	及时办结
40	17062000988	乱堆物堆料	东城边街	严重影响市容市貌	鼓楼区温泉街道	2017/6/23	2017/6/27	及时办结
41	17062001183	乱堆物堆料	东城边街	严重影响市容市貌	鼓楼区温泉街道	2017/6/23	2017/6/27	及时办结
42	17060802567	乱堆物堆料	鼓西路	严重影响市容市貌	鼓楼区鼓西街道	2017/6/22	2017/6/26	及时办结
43	17061401779	乱堆物堆料	江边洲路	严重影响市容市貌	仓山区盖山镇	2017/6/23	2017/6/27	及时办结
44	17061501687	乱堆物堆料	洪湾南路	存在安全隐患	仓山区建新镇	2017/6/27	2017/6/29	及时办结
45	17061501920	乱堆物堆料	杨周路	严重影响市容市貌	仓山区建新镇	2017/6/27	2017/6/29	及时办结
46	17061503192	乱堆物堆料	花溪北路	严重影响市容市貌	仓山区建新镇	2017/6/27	2017/6/29	及时办结
47	17061601697	乱堆物堆料	浦上大道	严重影响市容市貌	仓山区建新镇	2017/6/27	2017/6/29	及时办结
48	17061701126	乱堆物堆料	金榕北路	严重影响市容市貌	仓山区建新镇	2017/6/27	2017/7/3	及时办结
49	17061402168	乱堆物堆料	双湖二路	严重影响市容市貌	仓山区盖山镇	2017/6/23	2017/6/27	及时办结
50	17061403232	乱堆物堆料	阳岐路	严重影响市容市貌	仓山区盖山镇	2017/6/23	2017/6/27	及时办结
51	17061800859	行树	高旺路	存在安全隐患	仓山区盖山镇	2017/6/23	2017/6/26	及时办结
52	17061900590	乱堆物堆料	金浦支路	严重影响市容市貌	仓山区盖山镇	2017/6/23	2017/6/27	及时办结
53	17061701321	工地	连江南路	存在安全隐患	仓山区盖山镇	2017/6/26	2017/6/29	及时办结

54	17061902094	乱堆物堆料	官洲路	严重影响市容市貌	仓山区盖山镇	2017/6/26	2017/6/30	及时办结
55	17061000802	交通护栏	吉庇巷	严重影响市容市貌	市市政建设开发有限公司	2017/6/27	2017/7/3	处置中
56	17061903948	路灯	八一七北路	存在安全隐患	市市政建设开发有限公司	2017/6/27	2017/7/4	处置中
57	17060400993	车行道	井店路	存在安全隐患	晋安区新店镇	2017/6/26	2017/7/10	处置中
58	17060300572	宣传栏	福马路	存在安全隐患	晋安区鼓山镇	2017/6/23	2017/7/7	处置中
59	17060504068	宣传栏	官前路	严重影响市容市貌	晋安区鼓山镇	2017/6/26	2017/7/10	处置中
60	17060903611	路灯	樟林路	严重影响市容市貌	晋安区鼓山镇	2017/6/26	2017/7/3	处置中
61	17061101362	车行道	福马路	严重影响市容市貌	晋安区鼓山镇	2017/6/27	2017/7/11	处置中
62	17061903916	路灯	双福路	存在安全隐患	晋安区鼓山镇	2017/6/27	2017/7/4	处置中

注:1. 处置单位超时未处置的案件跟踪情况详见附件 2;

2. 统计时间: 2017 年 6 月 29 日上午。

附件 2

累计未结案督办件办理情况汇总表

序号	任务号	案件类别	地理位置	影响程度	处置责任单位	督办时间	处置截止时间	处置状态	备注
1	17061000802	交通护栏	吉庇巷	严重影响市容市貌	市市政建设开发有限公司	2017/6/27	2017/7/3	处置中	
2	17061903948	路灯	八一七北路	存在安全隐患	市市政建设开发有限公司	2017/6/27	2017/7/4	处置中	
3	17060400993	车行道	井店路	存在安全隐患	晋安区新店镇	2017/6/26	2017/7/10	处置中	
4	17060300572	宣传栏	福马路	存在安全隐患	晋安区鼓山镇	2017/6/23	2017/7/7	处置中	
5	17060504068	宣传栏	官前路	严重影响市容市貌	晋安区鼓山镇	2017/6/26	2017/7/10	处置中	
6	17060903611	路灯	樟林路	严重影响市容市貌	晋安区鼓山镇	2017/6/26	2017/7/3	处置中	
7	17061101362	车行道	福马路	严重影响市容市貌	晋安区鼓山镇	2017/6/27	2017/7/11	处置中	
8	17061903916	路灯	双福路	存在安全隐患	晋安区鼓山镇	2017/6/27	2017/7/4	处置中	

注:1. 统计时间: 2017年6月29日上午;

2. 案件处置截止时间有时会因处置单位的变更或处置单位申请延期而变化;

3. 若上期汇总表中的督办件已办结, 则本期汇总表中不再登记跟踪。